

工事名： 新港ふ頭 12・13 号岸壁背後舗装工事 (R3-1)

質 問 内 容	<p>・他社質疑の回答により公表された管渠型側溝の製品単価は『個』あたりの単価と思われませんが、施工パッケージ積算方式による管渠型側溝は『m』あたりで計上する事になっております。当該工事の製品単価は公表された製品単価÷2で計上しているのでしょうか？ 施工パッケージ代価表における製品単価の計上方法を教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	---



(回答)

施工パッケージ代価表における製品単価は、1個(2m)で計上しており、積算上誤りであります。

ご指摘の通り、製品単価÷2で計上する必要があるため、設計変更で対応したいと考えております。