

## 泊ふ頭地下駐車場の泡消火剤放出について

泊ふ頭地下駐車場の泡消火設備について、令和6年9月4日に泡消火剤が放出され、湧水槽等の水質を検査した結果、PFASが検出されたことについてお知らせします。

### I. 概要

施設名称：泊ふ頭地下駐車場

発生日時：令和6年9月4日（水） 13時22分ごろ

状況：消防設備の法定点検中、駐車場内の一部の泡消火設備から泡消火剤が放出された。

湧水槽等から最大570,000ng/LのPFASが検出されたが施設外への漏出はない。

回収した泡消火剤等は適切に処分する。

放出時間：約10秒

消火剤放出量（推定）：約35L

原因：消火ポンプの誤作動及び一部の泡消火設備の経年劣化と考えられる。

参考：当該設備の消火剤について、令和4年度にPFAS非含有の消火剤へ入れ替えを行っている。




図1. 泊ふ頭地下駐車場位置図