

< 業務内訳書 >

委託名：新港ふ頭 11 号岸壁背後等環境調査業務委託 (R3)

委託場所：那覇港内

工期：契約日の翌日から令和 4 年 3 月 31 日

業務概要： 本業務は、那覇港新港ふ頭 11 号岸壁背後ふ頭用地の公有水面埋立申請図書に記載している「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」に基づき、サンゴ移設後モニタリング調査や濁り監視調査を行うものである。

業務内訳： 1. 環境調査

- ・ 調査準備
- ・ サンゴモニタリング調査 (移植 6 ヶ月後)
- ・ サンゴモニタリング調査 (移植 1 年後)
移植規模：「非固着性枝状サンゴ類 (枝状ミドリイシ類) 50m²、固着性
群体サンゴ類 (ミドリイシ類、キクメイシ類等) 250 群体、非固着性
サンゴ類 (クサビライシ類) 50 群体」
- ・ 濁り監視調査 (濁度計と濁度-SS 相関図を用いて、濁度、SS を監視)
- ・ 報告書作成
- ・ 打合せ協議